

Fig. 1: Kohlenstoffgehalt eines vakuumbehandelten ULC-Stahls mit und ohne Eisenerzzugabe nach 10 min Entkohlungszeit




Fig. 2

22733

